



SCALE = 1/10



■ 縫製ゾーン
袋縫いにするため、上下約40mmの位置に縫製ラインが入ります。

■ 加工用のノビ (伸ばし)
パンアを取り付けるために上下に各50mmずつのノビが必要です (縫製仕上げ)
※必ずノビにも印刷 (塗り足し) をして下さい




■ 規格表示サイズ
正面から見える部分です。
上下約40mmの位置で縫製と、
中央から750mmの位置に穴を開けます。
データの作成にはご注意ください。
W3,000mm x H2,000mm




■ パンアカットサイズ
準備するパンアのサイズです
W3000mm x H2100mm

■ 塗り足し (推奨)
カットサイズの上下左右に各10mmの
塗り足しをプラスして下さい
W3100mm x H2100mm

■ 加工用のノビ (伸ばし)
パンアを取り付けるために上下に各50mmずつの
ノビが必要です (縫製仕上げ)
※必ずノビにも印刷 (塗り足し) をして下さい



■ 穴あけ位置
フックをひっかけるための穴をあけます。
重要なデータがこの位置にこないように
作成して下さい。
また、データはこの位置も作成して下さい。



アルファ - エコ	
代表的な表示サイズ (mm)	W3000mm x H2000mm
パンアカットサイズ (mm)	W3000mm x H2100mm ※上記サイズの場合
対応可能な表示サイズ (mm)	W2000・W3000mm x H1600mm～2500mm
www.signweb.jp	